

**FOTOGRAFIJE OBSTOJEČEGA STANJA NA ODSEKU SEIDLOVE CESTE MED
KRIŽIŠČEM S CANKARJEVO ULICO IN KRIŽIŠČEM S KOŠTIALOVO ULICO**



Slika 1: Na križišču Seidlove ceste s Koštialovo ulico ni zagotovljena zveznost pešcevih in kolesarskih površin.



Slika 2: Dostop na pločnik Seidlove ceste je mogoč samo preko prehoda z druge strani ceste. Kolesarske površine niso nivojsko ločene.



Slika 3: Primer nekontrolirane vožnje preko peščevih in kolesarskih površin.



Slika 4: Dostavna vozila za potrebe trgovine Motoroil pogosto ovirajo pešce in kolesarje ter ogrožajo njihovo varnost.



Slika 4: Prikaz večjega števila avtomobilov, ki prehajajo preko peščevih in kolesarskih površin vzdolž celotnega avtobusnega postajališča.